


- Responsável pela Rotina: Adm. (Oficina)
  
- O controle de extintores é realizado através de uma planilha que contém as seguintes informações:
  - Prefixo;
  - Número do extintor;
  - Tipo da carga;
  - Capacidade de carga;
  - Tipo do equipamento em que está localizado;
  - Data da instalação;
  - Data de Validade;
  - Data de inspeção;
  - Fornecedores;
  - Observações;
  
- Quando houver solicitação de compra de extintor, deve ser analisado anteriormente esse controle para verificar condições de compra e validade etc.;
  
- As informações da planilha também são usadas para verificar o tipo de carga ou a capacidade do extintor de cada equipamento. A fim de agilizar o processo de compra, possibilitando consultas;
  
- Quando ocorrer alguma alteração com o extintor (perda, dano, uso, entre outras) o Adm. (Oficina) deve usar o campo de observações na planilha para inserir essas alterações deixando o campo sinalizado. Após realizada a troca e finalizar as pendências, as observações devem ser excluídas deixando o campo de observação limpo;

<b>APROVADO POR:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>CARGO:</b> GERENTE PCM	<b>VISTO:</b>	<b>DATA:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------

- Em casos de alterações citadas acima o motorista/operador/apropriador e encarregado, precisa avisar Adm. (Oficina) imediatamente, deve relatar o problema do extintor e enviar uma foto demonstrando a ocorrência. Adm (Oficina) precisa analisar a ocorrência e verificar de forma emergencial a troca do extintor;
- O Responsável pelo Controle dos extintores deve ao menos uma vez por mês avaliar planilha para verificar a validade e fazer atualizações sempre que tiver ocorrido alguma alteração;
- O Responsável pelo Controle dos extintores deve gerar pedidos de novos extintores com 30 dias antes do prazo de validade. Com a finalidade de evitar compras emergenciais;
- A troca dos extintores é feita sempre que:
  - atingirem o prazo de validade;
  - sofrerem alguma avaria;
  - perda de pressão;
  - rompimento do lacre;
  - perda do selo (validade e última vistoria);
  - manômetro ou cilindro danificados;
  - entre outras avarias que pode prejudicar o uso adequado do extintor;
  - em casos de uso;
  - A troca deve ser realizada entre Adm. (Oficina) e o motorista/operador/apropriador e encarregado, será entregue o novo extintor e devolvido por ele o extintor danificado/antigo. Em casos em que não retorne o extintor danificado/antigo, o operador deverá justificar;

<b>APROVADO POR:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>CARGO:</b> GERENTE PCM	<b>VISTO:</b>	<b>DATA:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------

- O Adm. (Oficina) precisa preencher todos os dados da planilha antes da troca do extintor;
- O extintor precisa ser identificado conforme a foto abaixo para ser entregue ao responsável.



*Extintor devidamente identificado.*

- O descarte do extintor antigo deverá ser feito na caçamba que fica localizada na oficina, ele será recolhido por uma empresa terceirizada especializada em descarte de sucata.

<b>APROVADO POR:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>CARGO:</b> GERENTE PCM	<b>VISTO:</b>	<b>DATA:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------

CONTROLE DE EXTINTORES										
Nº	PREFIX	Nº EXTINTOR	TIPO	CARGA	EQUIPAMENTO	INSTALAÇÃO	VALIDADE	INSPEÇÃO	FORNECEDOR	OBS
20	CB 61	-	PQS	2KG	CAMINHÃO BASCULHANTE	N/A	01/06/2027	N/A		AGULHA DO EXTINTOR CAINDO PARA O VERMELHO
9	CB 47	-	PQS	2KG	CAMINHÃO BASCULHANTE	N/A	31/12/2027	N/A		LUCIANO- CHECKLIST- 18/12/23 INFORMOU QUE NÃO DÁ PRA VER A VALIDADE DO EXTINTOR.
60	RE 37	88.983.523	PQS	2KG	RETRO ESCAVADEIRA	N/A	01/01/2023	N/A	SARITA	VOU ENVIADO PELO MARCELO MORENO PARA INSTALAÇÃO AGUARDANDO A FOTO DA INSTALAÇÃO
31	CL 06	88.983.613	PQS	2KG	CAMINHÃO LUBRIFICANTE	02/01/2024	01/01/2023	N/A	SARITA	
10	CL 09	-	PQS	2KG	CAMINHÃO BASCULHANTE	N/A	01/06/2026	N/A		
30	CL 06	203671	PQS	12KG	CAMINHÃO LUBRIFICANTE	23/05/2023	01/06/2024	30/06/2024		
19	CB 59	-	PQS	2KG	CAMINHÃO BASCULHANTE	N/A	30/06/2024	N/A		
25	CE 09		PQS	2KG	CAMINHÃO ESPAGIDOR	N/A	30/06/2024	N/A		

Planilha Controle de Extintores

<b>APROVADO POR:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>CARGO:</b> GERENTE PCM	<b>VISTO:</b>	<b>DATA:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------

IS-OFC-043 CONTROLE EXTINTORES-REV01 pdf  
Código do documento 5559a6e6-c64d-410b-8c1b-b3600775b577



## Assinaturas



MICHELLE RODRIGUES DA SILVA  
michelle.rodrigues@occl.com.br  
Aprovou



## Eventos do documento

### 29 May 2024, 15:47:36

Documento 5559a6e6-c64d-410b-8c1b-b3600775b577 **criado** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-29T15:47:36-03:00

### 29 May 2024, 15:48:15

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-29T15:48:15-03:00

### 29 May 2024, 15:50:33

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA **Aprovou** (44b5c11d-7e64-4a32-8813-275d45fe2a41) - Email: michelle.rodrigues@occl.com.br - IP: 201.76.165.114 (mvx-201-76-165-114.mundivox.com porta: 9402) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE\_ATOM: 2024-05-29T15:50:33-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):95cb50a14dcd55a72d6958a3ea761d59d698f502fb1ac0e7e94808fb94f1ea1f  
(SHA512):61b9f57c0969955c83e55ce99abdc247999d7be8aa07bf4c5db9a6d14684520a73968884314be8857c3469b315727d9d7b2b06f03f89c258babd223c73fa46e0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**